CARA MENJALANKAN PROGRAM

Cara menjalankan program pada alat ukur tinggi badan berbassis arduino sebagai berikut:

- 1. Buka folder pada saat kita menyimpan program yang kita buat. Lalu buak file yang ada didalam folder tersebut.
- 2. Setelah muncul jendela seperti pada gambar dibawah ini




3. Lalu klik pada lingkaran merah atau klik Sketch → Verify/Compile. Langkah ini untuk verifikasi/memastikan bahwa program yang kita buat telah benar.

```
File Edit Sketch Tools Help


TB

#include <LiquidCrystal.h>
#define ECHOPIN 8
#define TRIGPIN 9
```

Gambar dibawah ini menunjukan bahwa program yang kita buat telah benar atau bisa dipakai.



4. Pada langkah selanjutnya kita klik pada lingkaran merah atau klik File → Upload. Langkah ini untuk upload program ke arduino, agar bisa diproses arduino untuk menjalankan alatnya.



5. Setelah melakukan upload maka alat sudah siap dipakai.